


Колодка подключения газопоршневой электростанции ФАС-ВП к АВР производства Фасэнергомаш управляющего кабеля



В скатках указана маркировка проводов внутри генератора